



ОТЧЕТ
ООО «МКД»
по содержанию и ремонту жилого помещения
(содержание общего имущества многоквартирного дома, управление)
за период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.

п. Оршанка, ул. Крупина, д.21

Общая площадь помещений МКД, кв.м 3674,20

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Сумма, руб.
1	Начислено за работы (услуги)	Руб.	164457,19
2	Получено денежных средств за работы (услуги)	Руб.	159109,21

По договору управления между собственниками квартир и управляющей организацией ООО «МКД» выполнены следующие работы (оказаны услуги):

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Период выполнения работ (услуг)
	Выполнение работ (услуг) по содержанию общего имущества дома	
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента	Ежемесячно
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами	Ежемесячно
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов	Ежемесячно
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов	Ежемесячно
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов	Ежемесячно
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов	Ежемесячно
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов	Ежемесячно
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов	Ежемесячно
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов	Ежемесячно

10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах	Ежемесячно
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	Ежемесячно
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	Ежемесячно
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	Ежемесячно
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов	Ежемесячно
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах	3 раза в год
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах	Ежемесячно
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах	Ежемесячно
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме	Ежемесячно
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	1 раз в год
20.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.	2 раза в год
21.	Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов	Ежедневно
22.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противопожарной защиты	Ежемесячно
23.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения	Ежедневно
Услуги и работы по управлению МКД		
24.	Прием, хранение, ведение и передача технической документации на многоквартирный дом	
25.	Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме	

26.	Определение технического состояния общего имущества многоквартирного дома	
27.	Подготовка планов, перечней работ (услуг) по содержанию многоквартирного дома	
28.	Заключение договоров энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг	
29.	Организация и проведение общих собраний собственников помещений	
30.	Начисление и сбор платы за содержание жилого помещения (общего имущества), коммунальные услуги, взывание задолженности по оплате услуг	
31.	Документальное подтверждение факта выполненных работ (услуг)	
32.	Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг	
33.	Ведение претензионной и исковой работы	
34.	Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления	Ежемесячно
35.	Диспетчерское и аварийно-ремонтное обслуживание дома	
36.	Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и (или) капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, реконструкции и (или) перепланировки	
37.	Выдача собственникам помещений в многоквартирных домах различных справок	
38.	Работа по стандарту раскрытия информации, ГИС ЖКХ	

Выполненные работы (услуги) по журналу учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и текущих работ.

№ п/п	Дата и время принятия заявки	Телефон, адрес и Ф.И.О. владельца квартиры (подающего заявку)	Неисправности (кратко)	Дата и время исполнения	Ф.И.О. работавшего	Примечания (удобное время исполнения заявки и др.)
1.	02.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Установка счетчика ГВ. Снятие элеваторов Т.У.	02.09.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
2.	02.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Ремонт кровли: устройство стяжки раствором из цемента 10 кг, наклеивание линолеума 0,5 рулона на мастике 4 кг.	02.09.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
3.	04.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Расклеивание объявлений по подъездам дома.	04.09.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано

	04.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Установка сошла элеватора. Снятие шайб в тепловом узле.	Царегородцев А.Н.	Сделано
09.09.2020	09.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 30	Протекает полотенцесушитель.	Царегородцев А.Н.	Сделано
	-	ул. Крупина, д. 21, кв. 23	Мигает свет.	-	на 14.09.2020
11.09.2020	11.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 46	Смена крана Ø 25 мм на стояке ГВ.	Царегородцев А.Н.	Сделано
8.	12.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 1	Нагревается электропроводка, переставка соединений.	Царегородцев А.Н.	Сделано
9.	14.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 23	Мигает свет, ремонт электропроводки.	Царегородцев А.Н.	Сделано
10.	14.09.2020	ул. Крупина, д. 21, подъезд 1	Ремонт двери в подъезд саморезами 6 шт.	Царегородцев А.Н.	Сделано
11.	16.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 60	Выключается автомат, смена выключателя автоматического.	Царегородцев А.Н.	Сделано
12.	19.09.2020	ул. Крупина, д. 21, подъезд 1	Смена крана Ø 25 мм ХВ, переходника Ø 20×25 мм 1 шт.	Царегородцев А.Н.	Сделано
13.	22.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 54	Перекрытые стояка ГВС.	Царегородцев А.Н.	Сделано
14.	23.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний электросчетчиков ОД.	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
15.	23.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр тепловых узлов.	Царегородцев А.Н.	Сделано
16.	23.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Проверка теплового счетчика ОД.	Царегородцев А.Н.	Сделано
17.	23.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	Царегородцев А.Н.	Сделано
18.	23.09.2020	ул. Крупина, д. 21, подъезд 1	Смена спускного крана ГВ Ø 15 мм.	Данилов И.В.	Сделано
19.	23.09.2020 20:00	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
20.	24.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 1,7	Выпуск воздуха из системы отопления.	Царегородцев А.Н.	Сделано
21.	24.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 19	Протекание воды из радиатора.	Царегородцев А.Н.	Сделано
22.	24.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 3	Нет тепла, выпуск воздуха из системы отопления.	Царегородцев А.Н.	Сделано
23.	24.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	Царегородцев А.Н.	Сделано

24.	25.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 48	Не греет радиатор, выпуск воздуха из системы отопления	25.09.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
25.	25.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 7	Не греет радиатор, выпуск воздуха из системы отопления	25.09.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
26.	25.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 19	Протекает вода с потолка. Перекрытые крана и смена набивки.	25.09.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
27.	25.09.2020	ул. Крупина, д. 21	В тепловом узле прочистка и установка сопла	25.09.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
28.	25.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	25.09.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
29.	26.09.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 13	Смена шарового крана Ø 15 мм.	26.09.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
30.	26.09.2020 20:00	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	26.09.2020 23:00	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
31.	27.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	27.09.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
32.	27.09.2020 17:00	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	27.09.2020 20:30	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
33.	28.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	28.09.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
34.	29.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний теплового счетчика ОД.	29.09.2020	Данилов И.В.	Сделано
35.	29.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Смена стона в сборе Ø 20 мм и трубы 0,5 м сваркой.	29.09.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
36.	30.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	30.09.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
37.	30.09.2020	ул. Крупина, д. 21	Прочистка элеваторов в тепловых узлах. Выпуск воздуха из системы отопления.	30.09.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
38.	01.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 56	Нет тепла в спальне, выпуск воздуха из системы отопления.	01.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
39.	01.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	01.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
40.	01.10.2020 17:30	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	01.10.2020 20:00	Царегородцев А.Н.	Сделано
41.	02.10.2020 20:00	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	02.10.2020 22:00	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
42.	03.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	03.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
43.	03.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний температурного	03.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано

44.	05.10.2020	ул. Крупина, д. 21	режима и давления. Закрывание окон и дверей в чердачном и подвальных помещениях.	05.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
45.	05.10.2020	ул. Крупина, д. 21, 2 подъезд	Установка заглушки тройника 45° трубы Ø 110 мм патрубков Ø 110 мм	05.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
46.	05.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 2	Не греют радиаторы, выпуск воздуха из системы отопления.	05.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
47.	05.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	05.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
48.	06.10.2020	ул. Крупина, д. 21, 2 подъезд	Нет света на лестничных площадках, смена лампочек 4 шт.	06.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
49.	06.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Выпуск воздуха из системы отопления.	06.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
50.	06.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 1	Не греют радиаторы, выпуск воздуха из системы отопления. Смена шарового крана Ø 15 мм на спускнике.	06.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
51.	07.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 1	Нет тепла, выпуск воздуха из системы.	07.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
52.	08.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний теплового счетчика ОД.	08.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
53.	13.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний температурного режима.	13.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
54.	14.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний температурного режима.	14.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
55.	15.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний теплового счетчика ОД.	15.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
56.	15.10.2020	ул. Крупина, д. 21, 1 подъезд	Смена светильника с лампой накаливания 1 шт.	15.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
57.	16.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 44	Смена сальниковой набивки крана ХВ.	16.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
58.	19.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Дезинфекция лестничных площадок.	19.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
59.	19.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 3	Нет света, отключился автомат.	19.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
60.	23.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний электросчетчиков ОД.	20.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
61.	23.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 33,37	Смена стояка ГВ Ø 25 мм L = 6 м, муфта Ø 25 мм 4 шт., отвод Ø 25 мм 1 шт., крестовина Ø 25 мм 1 шт. Смена стояка кухонной канализации Ø 50 мм L = 2 м 1 шт.	23.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
62.	25.10.2020 15:00	ул. Крупина, д. 21, кв. 26	Топят сверху. Осмотр стояков кв. 29.	25.10.2020 16:00	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Осмотрено
63.	26.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 37	Смена стояка ГВ Ø 15 мм L = 0,5, муфта Ø 20 мм 2 шт.	26.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано

64.	26.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний температурного режима.	26.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
65.	26.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Ремонт кровли дома, промазка мастикой m = 3 кг.	26.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
66.	27.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний электросчетчиков ОД.	27.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
67.	28.10.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр тепловых узлов.	28.10.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено
68.	29.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 8	Выпуск воздуха из системы отопления.	29.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
69.	30.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 48	Нет ГВ, выпуск воздуха из системы отопления.	30.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
70.	30.10.2020	ул. Крупина, д. 21а, кв. 2	Прописка центральной канализации Ø 110 мм.	30.10.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
71.	31.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 43	Нет тепла, выпуск воздуха из системы.	31.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
72.	31.10.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 20	Нет горячей воды, выпуск воздуха из системы.	31.10.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
73.	04.11.2020	ул. Крупина, д. 21, 2 подъезд	Смена предохранителя 1 шт.	04.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
74.	04.11.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний теплового счетчика ОД.	04.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
75.	09.11.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 1	Нет ГВ, выпуск воздуха из системы.	09.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
76.	10.11.2020	ул. Крупина д. 21, кв. 44	Смена шарового крана Ø 15 мм ХВ.	10.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
77.	11.11.2020.	ул. Крупина, д. 21, кв. 46	Опломбировка счетчика воды.	11.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
78.	12.11.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний теплосчетчиков ОД.	11.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
79.	12.11.2020	ул. Крупина, д. 21	Закрытие подвальных окон. Осмотр чердачных помещений.	12.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
80.	16.11.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 4	Нет ГВ, выпуск воздуха из системы отопления.	16.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
81.	18.11.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр кровли дома, чердачных помещений, водостводов, подвальных окон и дверей.	18.11.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено
82.	20.11.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр подвальных помещений и тепловых узлов.	20.11.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено
83.	20.11.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 4	Течет вода у водосчетчика. Перетяжка резьбового соединения.	20.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
84.	23.11.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний электросчетчиков ОД.	23.11.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
85.	25.11.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний теплосчетчиков ОД.	25.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
86.	30.11.2020	ул. Крупина, д. 21, подъезд 1	Искры в электрошите, перетяжка соединений.	30.11.2020	Чучаков Л.В.	Сделано
87.	30.11.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр инженерных сетей в подвале.	30.11.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено

88.	30.11.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 13	Закрытие и открытие подачи ХВС и ГВС.	30.11.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
89.	03.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр подвальных окон, водосточков.	03.12.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено
90.	03.12.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 20	На кухне вместо ХВ течёт ГВ.	03.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
91.	04.12.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 1,9	Нет ГВ, выпуск воздуха из системы.	04.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
92.	10.12.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 21	Протекает вода из канализационного стояка.	10.12.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено. На 11.12.2020
93.	10.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Вырубка кустов у отмостки дома.	10.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
94.	10.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр тепловых узлов и подвальных помещений.	10.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
95.	11.12.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 21	Смена канализационного стояка Ø 110 мм.	11.12.2020	Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Осмотрено
96.	11.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр окон и дверей в подвале.	11.12.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено
97.	14.12.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 48	Протекает полотноцеусушитель.	14.12.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено
98.	14.12.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 20	Нет ГВС, выпуск воздуха из системы.	14.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
99.	17.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний теплосчетчика ОД.	17.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
100.	17.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр чердачного помещения, водостока. Закрытие подвальных окон и дверей.	17.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
101.	19.12.2020 01:00 ч.	ул. Крупина, д. 21, кв. 43	Перекрытие ГВС.	19.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
102.	19.12.2020	ул. Крупина, д. 21, кв. 44	Не греет полотенцесушитель. Выпуск воздуха из системы.	19.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
103.	19.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний температурного режима в тепловом узле.	19.12.2020	Горев А.В.	Сделано
104.	20.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр подвальных помещений и тепловых узлов.	20.12.2020	Горев А.В. Царегородцев А.Н.	Осмотрено
105.	21.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр чердака, водосточков, окон и дверей подвала.	21.12.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено
106.	23.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний электросчетчиков ОД.	23.12.2020	Горев А.В.	Сделано
107.	24.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр подвальных окон и дверей. Осмотр водопроводов.	24.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
108.	24.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Снятие показаний теплосчетчика ОД. Установка и закрытие чердачных люков на замок.	24.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
109.	24.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Установка висячих замков. Закрытие чердачных окон.	24.12.2020	Царегородцев А.Н.	Сделано
110.	25.12.2020	ул. Крупина, д. 21, подъезд 2	Сварка петель и накладок дверей подвала.	25.12.2020	Горев А.В. Данилов И.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
111.	25.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр водосточков, окон и дверей	25.12.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено

112.	29.12.2020	ул. Крупина, д. 21	подвала. Отогрев водостока. Осмотр окон, дверей и чердака.	29.12.2020	Горев А.В. Царегородцев А.Н.	Сделано
113.	30.12.2020	ул. Крупина, д. 21	Осмотр водостока, чердака, окон и дверей подвала.	30.12.2020	Царегородцев А.Н.	Осмотрено

По договору управления услуги (работы) на сумму 164457,19 руб. выполнены полностью.
Актот нарушения качества услуг (работ) не было.